

Акт
обследования зеленых насаждений
№ 59 от «28» апреля 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Е.В. Максиковой

провела обследование зеленых насаждений, произрастающих вдоль открытого канала ливневой канализации по ул. Краснодарской от ул. Хлеборобной до ул. Широкой в ст. Динской, в связи с поступившим обращением директора МКУ «Динское» по вопросу получения порубочного билета






с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения) зеленых насаждений.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Тополь	более 60	неудовлетворительное	В стволе деревьев есть пустоты, некоторые из них занимают большую часть ствола дерева. Стволы деревьев повреждены, имеются глубокие сквозные трещины, полости. Древесина деревьев растрескивается, трухлявая, крошится, растрескивается в порошок. Имеются следы гнили. Гниение сопровождается образованием многочисленных отверстий. Имеющаяся в стволе деревьев гниль снизила их механическую прочность.	вырубка	3 шт.

				Деревья утратили свою физиологическую устойчивость, не жизнеспособные. Корни деревьев разрушают целостность конструкции железобетонного покрытия ливневого канала, что привело к наличию трещин, сколов, выпучиванию почвы под железобетонным настилом. Нарушено эксплуатационное состояние железобетонных плит.		
2	Акация	30-40	неудовлетворительное	Деревья имеют многочисленные отверстия, грибковые заболевания, на стволах мох, черные пятна, глубокие трещины. Корни деревьев, произрастающих у основания железобетонных плит разрушают плиты, что привело к наличию трещин, сколов, деформации на железобетонном настиле, вследствие чего нарушена целостность железобетонных плит ливневого канала	вырубка	6 шт.
	Итого:					9 шт.

По результатам обследования Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности вырубки зеленых насаждений в количестве – 9 шт., растущих вдоль открытого канала ливневой канализации по ул. Краснодарской от ул. Хлебобобной до ул. Широкой в ст. Динской.

 Е.В. Чабанова
 И.В. Савинцева
 А.А. Иванов
 Н.А. Дресвянкина
 Е.В. Максикова