

Акт
обследования зеленых насаждений
№ 10 от «28» января 2021

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: заместителя главы администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Е.В. Чабановой; начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста МКУ «По обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Е.В. Максиковой

провела обследование зеленых насаждений, произрастающих вдоль канала для сбора дождевых вод по ул. Хлеборобной от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской в ст. Динской

по поручению главы Динского сельского поселения Динского района

с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения) зеленых насаждений.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Алыча	20	неудовлетворительное	фиксируются следы гнили, ствол не устойчив, при нажиме подвижен, в основании скапливается влага, что привело к гниению, поражению грибковыми заболеваниями и гибели зеленого насаждения	вырубка возле домовладения № 109А по ул. Хлеборобной	1 шт.
2	Слива	10-20	неудовлетворительное	стволы деревьев повреждены, в стволах влажность, сырость, развивается внутривидовая гниль, древесина потеряла свою прочность, изменила цвет, хрупкая, крошится	вырубка возле домовладения № 105 по ул. Хлеборобной, пересечение ул. Хлеборобной и ул. Динской	2 шт.

3	Калина	10	неудовлетворительное	произрастают в канале, препятствуют стоку дождевых вод	вырубка возле домовладения № 105 по ул. Хлеборобной	2 шт.
4	Вишня	10-20	неудовлетворительное	в стволах деревьев имеются пустые полости, в ходе осмотра которых установлено, что древесина внутри деревьев рыхлая, влажная, крошится в руках. Древесина потеряла свою прочность, изменила цвет, имеются трещины, сколы и отверстия, кора растрескивается, отслаивается	вырубка возле домовладений № 99, № 105 по ул. Хлеборобной	3 шт.
5	Яблоня	20	неудовлетворительное	на стволе фиксируются черные пятна, грибы, мох, множественные отверстия, что свидетельствует о гниении дерева изнутри	вырубка возле домовладения № 103 по ул. Хлеборобной	1 шт.
6	Абрикос	25	неудовлетворительное	дерево имеет расхождение ствола, в котором скапливается влага, что приводит к процессу гниения Дерево имеет многочисленные отверстия, грибковые заболевания, на стволе мох, черные пятна, глубокие трещины	вырубка возле домовладения № 103 по ул. Хлеборобной	1 шт.
7	Груша	15	неудовлетворительное	древесина растрескивается, трухлявая, крошится в руках, фиксируются скелетные ветки, ствол имеют трещины, полости, отверстия	вырубка возле домовладения № 101А по ул. Хлеборобной	1 шт.
8	Кустарник «Шиповник»	менее 10	неудовлетворительное	произрастают в канале, препятствуют стоку дождевых вод	вырубка возле домовладения № 99 по ул. Хлеборобной	2 шт.

9	Фундук	15	удовлетво рительное	ветки разрослись, свисают до уровня земли, в канал	санитарная обрезка возле домовладения № 109А по ул. Хлеборобной	1 шт.
10	Шелковица	30	удовлетво рительное		санитарная обрезка возле домовладения № 99 по ул. Хлеборобной	1 шт.
Итого:						15 шт.

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности вырубки зеленых насаждений в количестве - 13 шт., санитарной обрезки в количестве -2 шт., произрастающих вдоль канала для сбора дождевых вод по ул. Хлеборобной от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской в ст. Динской.

 Е.В. Чабанова
 И.В. Савинцева
 А.А. Иванов
 Е.В. Максикова